

安全、质量隐患、隐患排查、责任落实“三清单”

序号	项目名称	安全隐患描述清单	隐患整改要求清单		责任落实清单	
			整改要求	整改时限	责任单位	督促单位
1	舒城第一中学迁建工程	风雨操场楼层架体垃圾已清理	立即整改	两天	安徽建工舒城金龙建设投资有限公司	安徽科创工程项目管理有限公司
2	舒城第一中学迁建工程	风雨操场台阶栏杆缺失已按 要求设置	立即整改	两天	安徽建工舒城金龙建设投资有限公司	安徽科创工程项目管理有限公司
3	舒城第一中学迁建工程	卸料平台连墙件缺失已设置	立即整改	两天	安徽建工舒城金龙建设投资有限公司	安徽科创工程项目管理有限公司
4	舒城第一中学迁建工程	楼梯栏杆高度不足已按 要求整改。转角平台水平杆 缺失已增加	立即整改	两天	安徽建工舒城金龙建设投资有限公司	安徽科创工程项目管理有限公司
5	舒城第一中学迁建工程	连墙件缺失、立杆缺少抱柱已 按 要求设置	立即整改	两天	安徽建工舒城金龙建设投资有限公司	安徽科创工程项目管理有限公司
6	舒城第一中学迁建工程	内架水平杆已设置、开口架已 按 要求加固	立即整改	两天	安徽建工舒城金龙建设投资有限公司	安徽科创工程项目管理有限公司
7	舒城第一中学迁建工程	保温粘接率不满足	立即整改	两天	安徽建工舒城金龙建设投资有限公司	安徽科创工程项目管理有限公司

8	舒城第一中学迁建工程	构造柱植筋数量不足已按要 求增加	立即整改	两天	安徽建工舒城金龙建设投资 有限公司	安徽科创工程项目管理有 限公司
---	------------	---------------------	------	----	----------------------	--------------------





2023年02月23日





建设单位:





监理单位: *潘明*





施工单位:



序号	问题描述	责任单位	责任人	检查时间	检查结果	整改时间	整改结果	备注
1	风雨操场楼层架体垃圾已清理	安徽建工舒城金龙建设投资有限公司	薛宇航	2023.2.23		2023.2.23		已整改
2	风雨操场台阶栏杆缺失已按要求设置	安徽建工舒城金龙建设投资有限公司	薛宇航	2023.2.23		2023.2.23		已整改

3	卸料平台连墙 件缺失已设置	安徽建工 舒城金龙 建设投资有限公司	薛宇航	2023.2.23		2023.2.23		已整改
4	楼梯栏杆高度 不足已按要求 整改、转角平台 水平杆缺失已 增加		薛宇航	2023.2.23		2023.2.23		已整改

5	连墙件缺失、立杆缺少抱柱已按要求设置		薛宇航	2023.2.23		2023.2.23		已整改
6	内架水平杆已设置、开口架已按要求加固		薛宇航	2023.2.23		2023.2.23		已整改

7	保温粘接率不 满足		张俊豪 叶英松	2023.2.23		2023.2.23		已整改
8	风雨操场楼层 架体垃圾已清 理		张俊豪 叶英松	2023.2.23		2023.2.23		已整改